


施工事例集 2 旭川河川敷落書き落し工事(岡山市内) 50Mpa 80℃



施工前



施工前(アップ)



施工前養生状況



施工中



施工後



施工後