


施工事例集 3 マンションタイル下地処理 50Mpa




全景



全景



施工前



施工中



水圧確認50Mpa



施工後